PROCEDURA NASTAWIENIA WYSOKOŚCIOMIERZY



*** UWAGA! DECYDUJE NAJNIŻSZE QNH W FIR EPWW**

S. Kraszewski 11-05-2006